

	<p>Objekt: Melioration im Landkreis Diepholz und Umgebung</p> <p>Museum: Kreismuseum Syke Herrlichkeit 65 28857 Syke 04242 - 976 4330 info@kreismuseum-syke.de</p> <p>Sammlung: 100 Jahre Landwirtschaft - Ein Überblick zur Entwicklung in unserer Region (Landkreis Diepholz) von 1870 bis 1970</p> <p>Inventarnummer: LWS_769</p>
--	--

Beschreibung

Große Meliorationsmaßnahmen der Be- und Entwässerung

Bild 01-23: Bilder aus dem Buch "Der Kreis Diepholz" (wahrscheinlich in der Bücherei unter: 00-0332) über Meliorationsarbeiten .

Bild 25-33: Die Landeskulturarbeiten im Kreise Grafschaft Diepholz sowie Hunte-Wasser-Verband und Aue-Verband in den Jahren 1940-42 .

Bild 34-39: Die Landeskulturarbeiten im Kreise Grafschaft Diepholz sowie Hunte-Wasser-Verband und Aue-Verband in den Jahren 1940-42 .

Bild 40-43: Die Landeskulturarbeiten im Kreise Grafschaft Diepholz sowie Hunte-Wasser-Verband und Aue-Verband in den Jahren 1940-42 .

----- Beschreibung der Fotos -----

01: Der "Netzsegen" in Hüde, im Hintergrund der Dümmer

02: Die neue Huntebrücke bei Deckau, erbaut 1927

03: Die Hunte bei Walsen

04: Ausfluss der Lohne aus dem Dümmer in Eickhöpen mit Stauschleuse

05: Blick in das Bruch zwischen Lembruch und Wagenfeld, im Vordergrund die neue

Pissingbrücke, erbaut 1929

06: Der obere Lauf der Aue in Wagenfeld, von Auburg aufwärts

07: Die neue Auebrücke bei Oldewage

08: Die alte Auebrücke bei Oldewage

09: Eine der 6 Stauschleusen in der Aue (Donstorf), erbaut 1929

10: Die Aue bei Düste während der Regulierung

11: Die regulierte Aue bei Barver

12: Baggerarbeiten in der Aue

13: Die Aue von Tengerns Brücke abwärts gesehen vor der Regulierung 1927-29

14: und nach der Regulierung

15: Baggerarbeiten in der Grawiede, im Hintergrund die Brücke in der Bremer Provinzialstraße

16: Einfluss der Grawiede in die Hunte nach der Regulierung

17: Die neue Brücke bei Pansing

18: Regulierungsarbeiten in der Grawiede bei Pansing

19: Die Grawiede bei Pansing in Heede vor der Regulierung 1926 mit alter Brücke und Markierung des geplanten Durchstichs

20: Einfluss der Hunte in den Dümmer nach der Regulierung

21: Dielinger Steg in der Hunte oberhalb des Dümmer, erbaut während der Regulierung 1924/25

22: Stauschleuse in der Strothe bei Lüdersbusch, erbaut nach der Regulierung 1922

23: Der Kreistag und der Kreisausschuss 1925/29 auf einem Brückenneubau

24: Meliorationsarbeiten - Auffüllung eines Schachtes. Ridderade, Landkreis Diepholz (Bild-Archiv: F/006365)

25: Ausbau der Aue

26: Gebietskarte des Aue-Verbandes

27: Karte des Wasser- und Bodenverbandes - Keine Aue II.

28-29: Ausbau und Fertigstellung eines Vorfluters in der Nähe von Brockum

30-31: Ausbau- und Böschungsbefestigungsarbeiten an der Beeke
Das Bild 06 ist als Stoffbild in der Werkstatt des KM gelagert (Stoffbild Nr. 13).

32-33: Ausbau des Aldorfer Baches

34-36: Ausbau des Kuhbaches einschl. Herstellung eines Durchstiches

37: Ausbau des Schweringhauser Baches

38: Das neue Flussbett des Eschbaches

39: Ausgebaute Flussbett

40: Verlegen der Dränrohre zur Entwässerung des Bodens

41: Verfüllen der Drängräben

42: Ausheben der Drängräben

43: Dränierte Grünlandflächen

44: Dampfpflug beim Umbrechen der Grünlandfläche

Grunddaten

Material/Technik:

Maße:

Ereignisse

[Geographischer wann
Bezug]

wer

wo Landkreis Diepholz

[Zeitbezug] wann 1940-1942

wer

wo

Schlagworte

- Dränage
- Landwirtschaft
- Melioration